

189	Электроосварщик ручной сварки 6 разряда	3.1	-	2	3.1	-	-	-	2	2	2	2	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Да
	<i>Химическая лаборатория</i>																							
191	Лаборант химического анализа 4 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
192А	Лаборант химического анализа 4 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
193А	Лаборант химического анализа 4 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
194	Лаборант химического анализа 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
195	Лаборант химического анализа 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Цех тепловой автоматики и измерений																							
202	Электроослеарь по обслуживанию автоматики и средств измерений 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	2	2	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
207	Электроослеарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	2	2	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
208А	Электроослеарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	2	2	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
209А	Электроослеарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	2	2	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
210А	Электроослеарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	2	2	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
215	Электроослеарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений 6 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	2	2	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
216А	Электроослеарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений 6 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	2	2	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да

217А	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электро-станций 6 разряда	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	2	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
	Аварийно-ремонтная служба <i>Участок по ремонту котельного оборудования</i>																							
220	Старший мастер по ремонту оборудования	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	2	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
221	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряда	2	-	2	3.2	-	-	2	2	-	3.1	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
222А	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряда	2	-	2	3.2	-	-	2	2	-	3.1	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
223	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда	2	-	2	3.2	-	-	2	2	-	3.1	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
224А	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда	2	-	2	3.2	-	-	2	2	-	3.1	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
227	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6 разряда	2	-	2	3.2	-	-	2	2	-	3.1	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
228А	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6 разряда	2	-	2	3.2	-	-	2	2	-	3.1	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
229	Электросварщик ручной сварки 6 разряда	3.1	-	2	3.1	-	-	2	2	3.1	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Да
	<i>Участок по ремонту турбинного оборудования</i>																							
230	Мастер по ремонту оборудования	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
231	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 5 разряда	2	-	2	3.2	-	-	2	2	-	3.1	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
232А	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 5 разряда	2	-	2	3.2	-	-	2	2	-	3.1	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
233А	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 5 разряда	2	-	2	3.2	-	-	2	2	-	3.1	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
235	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 6 разряда	2	-	2	3.2	-	-	2	2	-	3.1	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да

236А	Слесарь по ремонту парогазо-турбинного оборудования 6 разряда	2	-	2	3.2	-	-	2	2	-	-	2	2	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
237	Машинист крана 6 разряда	-	-	-	3.2	-	-	2	2	-	-	2	2	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
238А	Машинист крана 6 разряда	-	-	-	3.2	-	-	2	2	-	-	2	2	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
239	Электросварщик ручной сварки 6 разряда	3.1	-	2	3.1	-	-	2	2	3.1	-	2	2	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да

Дата составления: 19.12.2023